



Catanzaro, 12 Febbraio 2020

OGGETTO: risposte chiarimenti procedura aperta per la fornitura ed installazione di una Gamma Camera presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare A.O. Pugliese-Ciaccio Catanzaro.

La diagnostica presa in esame appare non dotata di protezioni anti x, tra l'altro non è presente alcuna targhetta sulle pareti e sulle porte, si chiede di confermare che non sono da ritenersi a carico del fornitore eventuali opere di adeguamento radioprotezionistico, caso contrario fornire planimetria con l'indicazione delle barriere anti -x esistenti, carico di lavoro settimanale, radioisotopi utilizzati e fattore di occupazione locali confinanti, compreso quelli sottostanti e sovrastanti la diagnostica;

La diagnostica presa in esame è già idonea all'uso destinato.

Non sono pertanto necessarie opere di adeguamento radioprotezionistico, in particolare non sono previste barriere anti X.

Il direttore F.F.

dr.Paolo Puntieri