	PUNTEGGIO F.G. SERVICE	PUNTEGGIO	F.G. SERVICE	SANIT SUD	808	
AREA	CARATTERISTICA	MAX	SRL	SRL	MEDICAL SRL	MOTIVAZIONE
	Maneggevolezza del dispositivo: facilità d'uso rispetto alla tecnica di					
	preparazione. Valutazione di una simulazione di prova d'uso da parte degli operatori compotti					SOS MEDICAL: I perforatori presentano tutti medesima colorazione non
	nella preparazione	20 punti max	20	20	16	di allestimento ed inducendo il rischio di errore.
	Volume residuale policitores (volume reseat)					SOS MEDICAL:
	Indicare valore numerico	5 punti max	U	5	0	volume residuale nel sistema (volume morto) per ogni singolo componente
					* - 24.5	SOS MEDICAL:
	Compatibilità con i farmaci antiblastici.					Nella documentazione fornita non è esplicitata la compatibilità di tutti i prodotti offerti con il Busulfano non diluito.
	Valutazione della tipologia e della quantità delle					Non vengono esplicitate le molecole (tipologia e quantità) con cui sono stati
	molecole testate	10 punti max	10	10	4	condotti i test effettuati.
	Mantenimento dell'integrità microbiologica del	i,				
Caratteristiche	temporale	10 punti max	10	10	10	A.C.
sicurezza e						SOS MEDICAL:
confezionamento	Valutazione della documentazione tecnica					La scheda tecnica di uno dei perforatori non indica la dimensione del flacone
	informazioni sul corretto utilizzo, produzione e				•	Companible: La documentazione di letteratura fornita risulta priva di studi scientifici di
170	studi scientifici della tecnologia)	5 punti max	5	5	2	confronto con tecnologie di almeno pari efficienza ed efficacia.
				2		F.G. SERVICE: la gamma delle misure proposte comprende una misura aggiuntiva oltre quelle richieste (n. 4 perforatori).
						SANIT SUD: la gamma delle misure proposte comprende n. 2 misure aggiuntive oltre quelle richieste (n. 5 perforatori).
	Ampiezza di gamma delle misure proposte in base alla dimensione dei vials in commercio	5 punti max	4	is.	ω	SOS MEDICAL: la gamma delle misure proposte è limitata alle misure richieste (n.
	Facilità di apertura con modalità asettica					F.G. SERVICE: l'apertura del confezionamento più piccolo risulta difficoltosa
	dell'imballo primario					utilizzando il doppio guanto .
	(confezionamenti che semplificano le procedure sotto cappa)	5 punti max	4	.5	ω	SOS MEDICAL: scarsa facilità di apertura riscontrata per diversi confezionamenti utilizzando il donnio guanto
	Confezionamento ed etichettatura					SOS MEDICAL: Informazione del prodotto sulla confezione non completa: la
	(Completezza delle informazioni del prodotto	n posti mac	ñ	n		dimensione di uno dei perforatori non è riportata nè sul confezionamento
	Attività di connecto consistiation sell'oppositati	y pulitimax	0	U	+	primario ne neva denominazione dei articolo.
	Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un					
Caratteristiche dei	programma di addestramento e di consulenza,					
servizi connessi	finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo	5 punti max	<u></u>	4	4	SANIT SUD: programma di addestramento non adeguattamente dettagliato.
la fornitura	TOTALE	70	68	69	46	O.
alla fornitura						
rvizi connessi	finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo  TOTALE	5 punti max	68	69	46	SANIT SUD: programma di addestramento non adeguattamente dettagliato.  SOS MEDICAL: programma di addestramento non adeguattamente dettagliato.